



BOSCH



تنويه هام متعلق بالسلامة

و PSS 250 و PSS 200 و PSS 190 و PSS 20 و PSS 2 استدعاء اختياري متعلق بالسلامة للمجالخ من الموديلات يونيو حتى نهاية أغسطس 2007 +++ بدءا من الآن لايجوزيخص بالأجهزة التي يتراوح تاريخ إنتاجها بين - PSS 2000 استخدام هذه الأجهزة أو إعطاؤها لخص آخر

تهتم شركة بوش للأدوات الكهربائية اهتماما كبيرا بمعايير الجودة والسلامة لمنتجاتها. حيث يأتي رضا المستخدم عندنا في الاختياري المتعلق بالسلامة المقام الأول. لهذا السبب نود أن نبلغك بهذا الإجراء

أثناء اختبارات الجودة المنتظمة التي نقوم بها اكتشفنا وجود عيب في خامة مروحة التهوية في عدد محدود من الأجهزة. وبذلك بيتمتع بعض جسم الجهاز للكسور أو أجزاءه للتطاير. لا يمكن استبعاد إمكانية وقوع إصابات. علاوة على ذلك فقد تكتشف أجزاء تركي بها تيار كهربائي مما قد يتسبب في أسوأ الأحوال في حدوث صدمة كهربائية. ومع ذلك فلم يبلغنا حدوث حالات مثل هذه


وانطلاقا من التزامنا تجاه العملاء قررنا إجراء وقائي سحب الأجهزة المعنية من السوق واستبدالها بأجهزة جديدة. هذا بة للمستخدم بطبيعة الحال الاستبدال سيكون مجانا بالنس

إذاقت في تلك الأثناء بإعادة بيع جهاز يمكن. بدءا من الآن لايجوز استخدام المجالخ المعنية بهذا التنويه أو إعطاؤها للغير للتأكد أن ينطبق عليه هذا التنويه أو وقت بإعطائه لخص آخر فإننا نرجو منك إرسال هذا التنويه المتعلق بالسلامة لهذا الشخص من عدم استخدام الأجهزة المعنية

PSS 250 و PSS 200 و PSS 190 و PSS 20 و PSS 2 الأجهزة المعنية بهذا التنويه هي الموديلات والتي أتجت في الفترة من يونيو حتى نهاية أغسطس 2007. يمكنك تمييز ذلك للوضوح عن طريق الرقم المسلسل، 2000

الرقم المسلسل	الجهاز رقم	الموديل
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 040	PSS 2 A
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 040	PSS 20 A
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 101	PSS 190 AC
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 000	PSS 200 A
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 040	
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 050	
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 070	
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 100	PSS 200 AC
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 201	PSS 250 A
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 200	PSS 250 AE
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 240	
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 270	
786xxxxxx - 788xxxxxx	3 603 C40 040	PSS 2000 A

يمكن قراءة اسم الموديل ورقم الجهاز والرقم المسلسل من لوحة صنع الجهاز



تأسف شركة بوش للأدوات الكهربائية لظهور مشكل متعلقة بالجودة وتعتذر لجميع المستخدمين المعنيين