



# BOSCH



## Wichtiger Sicherheitshinweis

**Freiwilliger sicherheitsbedingter Rückruf von Schleifgeräten der Serien PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 und PSS 2000 – betrifft Geräte aus dem Produktionszeitraum Juni bis einschließlich August 2007 und Geräte, die ab Juni 2007 bis einschließlich Dezember 2009 repariert wurden +++ Geräte dürfen ab sofort nicht mehr genutzt oder weitergegeben werden.**

Bosch Power Tools legt höchsten Wert auf Qualität und Sicherheit seiner Produkte. Die Zufriedenheit der Verwender steht für uns an erster Stelle. Daher möchten wir Sie über eine freiwillige sicherheitsbedingte Maßnahme informieren.

Bei unseren regelmäßigen Qualitätskontrollen haben wir festgestellt, dass bei einer begrenzten Anzahl an Schleifgeräten ein Materialfehler am Lüftungsrad auftritt. Dadurch könnte das Gehäuse brechen und Teile herausgeschleudert werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Verletzungen kommt. Außerdem könnten stromführende Bauteile offengelegt werden, wobei es im äußersten Fall zu einem lebensbedrohlichen elektrischen Schlag kommen könnte. Allerdings sind uns derartige Fälle nicht bekannt.

Um unserer Verantwortung dem Kunden gegenüber gerecht zu werden, haben wir entschieden, die betroffenen Geräte vorsorglich zurückzurufen und gegen ein neues Gerät auszutauschen. Dieser Austausch ist für die Verwender selbstverständlich kostenfrei.

**Die betroffenen Schleifgeräte dürfen ab sofort nicht mehr genutzt und weitergegeben werden.** Sollten Sie ein potentiell betroffenes Gerät inzwischen weiterveräußert oder weitergegeben haben, bitten wir Sie, diesen Sicherheitshinweis schnellstmöglich an den Empfänger weiterzugeben, um sicherzustellen, dass die betroffenen Geräte nicht mehr genutzt werden.

Betroffen sind Geräte der Serien PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 und PSS 2000, die von Juni bis einschließlich August 2007 gefertigt wurden. Sie lassen sich anhand der Seriennummer eindeutig identifizieren:

Modell	Gerätenummer	Seriennummer
PSS 2 A	3 603 C40 040	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
PSS 20 A	3 603 C40 040	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
PSS 190 AC	3 603 C40 101	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
PSS 200 A	3 603 C40 000	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
	3 603 C40 040	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
	3 603 C40 050	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
	3 603 C40 070	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
PSS 200 AC	3 603 C40 100	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
PSS 250 A	3 603 C40 201	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
PSS 250 AE	3 603 C40 200	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
	3 603 C40 240	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
	3 603 C40 270	786xxxxxxx - 788xxxxxxx
PSS 2000 A	3 603 C40 040	786xxxxxxx - 788xxxxxxx

Das Modell sowie die Geräte- und Seriennummer sind auf dem Typenschild der Geräte wie folgt ablesbar:



Darüber hinaus sind auch solche Geräte potentiell betroffen, die ab Juni 2007 bis einschließlich Dezember 2009 repariert wurden.

Bosch Power Tools bedauert die aufgetretenen Qualitätsprobleme sehr und bittet alle betroffenen Verbraucher um Entschuldigung.

**Robert Bosch GmbH**  
Geschäftsbereich Power Tools  
70764 Leinfelden-Echterdingen  
GERMANY