



# BOSCH



## Tähtis ohutusteave

**Lihvmasinate seeriade PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 ja PSS 2000 ohutusega seotud tagasikutsumine – puudutab lihvmasinaid, mis valmistati juunist augustini 2007 ja mida parandati juunist 2007 detsembrini 2009 +++ Nüüdsest ei tohi neid lihvmasinaid enam kasutada ega teistele pakkuda.**

Bosch Power Tools tähtsustab kõrgelt oma toodete kvaliteeti ja ohutust. Kasutajate rahulolu on meie suurim prioriteet. Seetõttu soovime teid teavitada vabatahtlikust ohutusmeetmest.

Oma pidevate kvaliteedikontrollide käigus oleme tuvastanud, et väikese arvu lihvmasinate juures võib esineda ventilaatori materjali defekt. See võib purustada seadme korpuse ja ventilaatori väiksemad osad võivad seadmest välja lennata. Ei saa välistada, et see võib põhjustada vigastusi. Peale selle võivad paljastuda pinge all olevad komponendid, mis võib halvimal juhul lõppeda eluohtliku elektrilöögiga. Me ei ole küll ühestki sellisest juhtumist teadlikud.


Et täita oma vastutust oma klientide ees, oleme otsustanud kõnealused seadmed ettevaatusabinõuna tagasi kutsuda ja vahetada need uute seadmete vastu. Mõistagi on see vahetus kasutajatele tasuta.

**Neid lihvmasinaid ei tohi nüüdsest enam kasutada ega teistele pakkuda.** Kui te olete vahepeal seadme, mida tagasikutsumine võib puudutada, edasi müünud või teistele edasi andnud, palume teil seadme saajale võimalikult kiiresti edastada selle ohutustedaande, et tagada, et neid tooteid enam ei kasutataks.

See puudutab lihvmasinate seeriaid PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 ja PSS 2000, mis on valmistatud juunist augustini 2007. Need saab selgelt tuvastada nende seerianumbri järgi.

| Mudel      | Seadmenumber  | Seerianumber          |
|------------|---------------|-----------------------|
| PSS 2 A    | 3 603 C40 040 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
| PSS 20 A   | 3 603 C40 040 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
| PSS 190 AC | 3 603 C40 101 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
| PSS 200 A  | 3 603 C40 000 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
|            | 3 603 C40 040 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
|            | 3 603 C40 050 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
|            | 3 603 C40 070 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
| PSS 200 AC | 3 603 C40 100 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
| PSS 250 A  | 3 603 C40 201 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
| PSS 250 AE | 3 603 C40 200 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
|            | 3 603 C40 240 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
|            | 3 603 C40 270 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |
| PSS 2000 A | 3 603 C40 040 | 786xxxxxx - 788xxxxxx |

Mudeli ning seadme- ja seerianumbri leiab seadme tüübisildilt järgmiselt.



Peale selle võivad lihvmasinad olla defektsed, kui neid parandati perioodil juuni 2007 kuni detsember 2009.

Bosch Power Toolsil on esile kerkinud kvaliteediprobleemide pärast kahju ja ta vabandab kõigi klientide ees, keda see mõjutab.