



# BOSCH



## Fontos biztonsági útmutató

**A PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 és PSS 2000 sorozatú csiszológépek önkéntes, biztonsági célú visszahívása – a 2007 júniusa és augusztusa között gyártott, illetve 2007 júniusa és 2009 decembere között javított készülékeket érinti +++ A készülékeket e pillanattól kezdve tilos tovább használni vagy továbbadni.**

A Bosch Power Tools a lehető legnagyobb súlyt helyezi termékeinek minőségére és biztonságára. A használók elégedettsége nálunk az első számú szempont. Ezért szeretnénk Önt egy önkéntes, biztonsági célú ellenőrzésről értesíteni.

Rendszeres minőségi ellenőrzéseink során megállapítottuk, hogy bizonyos csiszológépeknél anyaghiba tapasztalható a ventilátorkeréknél. Ennek következtében eltörhet a készülék háza, és alkatrészek repülhetnek ki belőle. Nem zárható ki a sérülések veszélye. Emellett feszültség alatt álló alkatrészek is elérhetővé válhatnak, így szélsőséges esetben az életveszélyes áramütés kockázata is felmerül. Ilyen esetekről mindazonáltal nincs tudomásunk.

Mivel ügyfelünkért felelősséggel tartozunk, úgy döntöttünk, hogy az érintett készülékeket elővigyázatosságból visszahívjuk, és új készülékre cseréljük. Ez a csere a használónak természetesen ingyenes.


**Az érintett csiszológépeket e pillanattól kezdve tilos tovább használni vagy továbbadni.** Ha egy esetlegesen érintett készüléket időközben eladott vagy elajándékozott, akkor arra kérjük, a lehető leghamarabb adja tovább ezt a biztonsági útmutatót az új tulajdonosnak, biztosítva ezzel, hogy az érintett készülékeket nem használják tovább.

A probléma a PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 és PSS 2000 sorozat azon készülékeit érinti, amelyeket 2007 júniusától augusztusig bezárólag gyártottak. Ezek egyértelműen beazonosíthatók sorozatszámuk alapján:

Modell	Eszközsám	Sorozatszám
PSS 2 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 20 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 190 AC	3 603 C40 101	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 A	3 603 C40 000	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 050	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 070	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 AC	3 603 C40 100	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 A	3 603 C40 201	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 AE	3 603 C40 200	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 240	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 270	786xxxxxx - 788xxxxxx

PSS 2000 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
------------	---------------	-----------------------

A modell, illetve az eszköz- és sorozatszám a következőképpen olvasható le a készülékek típusablájáról:



Ezenkívül minden olyan készülék is érintett lehet, amely 2007 júniusa és 2009 decembere között javításra szorult.

A Bosch Power Tools nagyon sajnálja a felmerült minőségi problémát, és minden érintett fogyasztó elnézését kéri.