



BOSCH



Svarbi saugumo informacija

PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 ir PSS 2000 serijos šlifuko atšaukimas dėl saugumo – 2007 m. birželio–rugpjūčio mėn. pagaminti šlifukai ir šlifukai, kurie buvo remontuoti per laikotarpį nuo 2007 m. birželio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. +++ Šis pranešimas įsigalioja iškart, todėl šie šlifukai nebegali būti naudojami arba perduodami kitiems.

„Bosch Power Tools“ labai svarbi jos gaminių kokybė ir saugumas. Patenkinti naudotojai – mūsų aukščiausias prioritetas. Dėl šios priežasties norime jums pranešti apie nemokamas su saugumu susijusias priemones.

Atlikdami kokybės kontrolę nustatėme, kad tam tikruose šlifukuose gali atsirasti ventiliacijos rato medžiagos defektas. Dėl šios priežasties gali įškilti prietaiso korpusas, o mažesnės ventiliacijos rato dalys gali būti išsviestos. Negalima atmesti galimybės, kad tai gali sužeisti. Be to, gali būti atidengti komponentai, kuriais teka srovė, todėl blogiausiu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus. Vis dėlto mums nėra žinomas nė vienas toks atvejis.

Siekdami atsakingai pasirūpinti savo klientais, dėl atsargumo nusprendėme atšaukti susijusius prietaisus ir pakeisti juos naujais. Žinoma, šis keitimas naudotojams bus atliekamas nemokamai.

Šis pranešimas įsigalioja iškart, todėl šlifukai, kuriems taikoma ši programa, nebegali būti naudojami arba perduodami kitiems. Jei jūs perpardavėte ar perdavėte susijusį prietaisą kitiems, prašome kuo greičiau perduoti šį saugumo įspėjimą naujam savininkui, kad užtikrintumėte, jog šie prietaisai nebebūtų naudojami.

Tai taikoma PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 ir PSS 2000 serijos šlifukams, kurie buvo pagaminti 2007 m. birželio–rugpjūčio mėn. Juos tiksliai galima identifikuoti pagal serijos numerius:

Modelis	Prietaiso numeris	Serijos numeris
PSS 2 A	3 603 C40 040	786xxxxxx-788xxxxxx
PSS 20 A	3 603 C40 040	786xxxxxx-788xxxxxx
PSS 190 AC	3 603 C40 101	786xxxxxx-788xxxxxx
PSS 200 A	3 603 C40 000	786xxxxxx-788xxxxxx
	3 603 C40 040	786xxxxxx-788xxxxxx
	3 603 C40 050	786xxxxxx-788xxxxxx
	3 603 C40 070	786xxxxxx-788xxxxxx
PSS 200 AC	3 603 C40 100	786xxxxxx-788xxxxxx
PSS 250 A	3 603 C40 201	786xxxxxx-788xxxxxx
PSS 250 AE	3 603 C40 200	786xxxxxx-788xxxxxx
	3 603 C40 240	786xxxxxx-788xxxxxx
	3 603 C40 270	786xxxxxx-788xxxxxx
PSS 2000 A	3 603 C40 040	786xxxxxx-788xxxxxx

Modelis bei prietaiso ir serijos numeriai ant prietaisų duomenų lentelės nurodomi taip:



Be to, programa gali būti taikoma ir šlifuoikliams, kurie buvo remontuojami laikotarpiu nuo 2007 m. birželio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn.

„Bosch Power Tools“ apgailestauja dėl kokybės problemų ir atsiprašo visų klientų, kurie su jomis susidūrė.