



BOSCH



Svarīgi Jūsu drošībai

Brīvprātīgs, ar darba drošību saistīts slīpēšanas instrumentu PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 un PSS 2000 atsaukums – tas attiecas uz instrumentiem, kas ražoti laika posmā no 2007. gada jūnija līdz augustam ieskaitot, kā arī uz instrumentiem, kas ir tikuši remontēti laika posmā no 2007. gada jūnija līdz 2009. gada decembrim ieskaitot +++ Šos instrumentus no tā brīža vairs nedrīkst lietot vai nodot tālāk citam lietotājam.

Bosch piešķir ārkārtīgi lielu nozīmi savu izstrādājumu augstai kvalitātei un drošībai. Mums pirmajā vietā ir tas, lai mūsu izstrādājumu lietotāji būtu ar tiem apmierināti. Tāpēc mēs vēlamies informēt Jūs par brīvprātīgu, ar darba drošību saistītu pasākumu.

Mūsu regulāro kvalitātes pārbaūžu laikā mēs esam noskaidrojuši, ka ierobežotam slīpēšanas instrumentu skaitam ventilatora rotors nav bijis kvalitatīvs. Šā iemesla dēļ var tikt bojāts instrumenta korpuss, un var tik izmestas lauskas lielā ātrumā. Pastāv iespēja, ka tas var radīt savainojumus. Turklāt, šādā gadījumā tikt bojāta izolācija instrumenta spriegumnesošajām daļām, kas atsevišķos gadījumos var kļūt par cēloni dzīvībai bīstamam elektriskajam triecienam. Tomēr, par laimi, mums šādi gadījumi nav zināmi.

Uzņemoties atbildību par Jums kā par savu klientu, mēs esam nolēmuši nekvalitatīvos instrumentus pieņemt atpakaļ un nomainīt ar jauniem instrumentiem. Pats par sevi saprotams, ka lietotājam šī nomaiņa būs bez maksas.


Slīpēšanas instrumentus, uz kuriem attiecas minētais drošības pasākums, no tā brīža vairs nedrīkst lietot vai nodot tālāk citam lietotājam. Ja instrumentu, uz kuru potenciāli attiecas minētais drošības pasākums, esat pārdevis vai nodevis tālāk citam lietotājam, lūdzam pēc iespējas ātrāk iepazīstināt ar šiem drošības noteikumiem instrumenta saņēmēju, lai panāktu to, ka šis instruments vairs netiek lietots.

Šis pasākums aptver modeļu PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE un PSS 2000 A slīpēšanas instrumentus, kas ir tikuši izgatavoti laika posmā no 2007. gada jūnija līdz augustam ieskaitot. Jūs varat viennozīmīgi identificēt šos instrumentus pēc sērijas numura.

Modelis	Izstrādājuma numurs	Sērijas numurs
PSS 2 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 20 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 190 AC	3 603 C40 101	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 A	3 603 C40 000	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 050	786xxxxxx - 788xxxxxx

	3 603 C40 070	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 AC	3 603 C40 100	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 A	3 603 C40 201	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 AE	3 603 C40 200	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 240	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 270	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 2000 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx

Modeļa nosaukumu, kā arī izstrādājuma un sērijas numurus var nolasīt uz instrumenta marķējuma plāksnītes sekojošā veidā.



Minētais drošības pasākums potenciāli attiecas arī uz instrumentiem, kas laika posmā no 2007. gada jūnija līdz 2009. gada decembrim ieskaitot ir tikuši remontēti.

Bosch izsaka nožēlu par šīm kvalitātes problēmām un atvainojas par tām savu izstrādājumu lietotājiem.