



# BOSCH



## Avviż importanti dwar is-sigurtà

**Irtirar volontarju relatat mas-sigurtà ta' grinders tas-serje PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 u PSS 2000 – jikkonċerna l-apparat li ġie mmanifatturat minn Ġunju sa Awwissu 2007 +++ Dawn l-apparati ma għandhomx jibqgħu jintużaw b'effett immedjat u lanqas ma għandhom jingħataw lil ħaddieħor.**

Bosch Power Tools tagħti importanza kbira lill-kwalità u s-sigurtà tal-prodotti tagħha. Is-sodisfazzjon tal-konsumatur hija l-prijorità tagħna. Għalhekk nixtiequ ninfurmawk dwar miżura volontarja tas-sigurtà.

Permezz tal-kontrolli regolari tas-sigurtà tagħna, sibna li, f'numru limitat ta' grinders, sehh żball materjali fil-fann tal-ventilatur. Minħabba f'hekk, jista' jkun li jinkiser il-frejms u partijiet jistgħu jinqatgħu 'il barra. Ma jistax jiġi eskluż, li dan jista' jwassal għal korrimenti. Barra minn hekk, komponenti li jgħorru kurrent tad-dawl fihom, jistgħu jinkixfu, fejn f'każ estrem dan jista' jwassal għal xokk elettriku li jista' jkun ta' periklu għall-ħajja. Madankollu, għadna ma nafux b'każijiet bħal dawn.

Biex nassumu r-responsabbiltà tagħna u tal-klijenti tagħna, iddeċidejna, li l-apparat affettwat jiġi rtirat bħala prekawzjoni u jinbidel b'apparat ġdid. Dan l-iskambju huwa ovvjament mingħajr ħlas għall-konsumatur.


**Il-grinders affettwati m'għandhomx jibqgħu jintużaw b'effett immedjat u m'għandhomx jingħataw lil ħaddieħor.** Jekk ikollok xi apparat li huwa potenzjalment affettwat, li sadanittant inbiegħ mill-ġdid jew li ngħata lil xi ħaddieħor, aħna nitolbuk biex tgħaddi dan l-avviż ta' sigurtà kemm jista' jkun malajr lil dak li ser jirċevih, biex tiżgura, li l-apparat affettwat mhuwiex ser jibqa' jintuża.

L-apparat affettwat huwa tas-serje PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 u PSS 2000, li ġie mmanifatturat minn Ġunju sa Awwissu 2007. Dawn jistgħu jiġu iddentifikati b'mod ċar permezz tan-numru tas-serje:

Mudell	Numru tal-apparat	Numru tas-serje
PSS 2 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 20 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 190 AC	3 603 C40 101	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 A	3 603 C40 000	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 050	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 070	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 AC	3 603 C40 100	786xxxxxx - 788xxxxxx

PSS 250 A	3 603 C40 201	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 AE	3 603 C40 200	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 240	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 270	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 2000 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx

Tista' taqra n-numru tal-mudell, kif ukoll tal-apparat u tas-serje minn fuq il-plakka tar-rating kif ġej:



Bosch Power Tools jiddispjaciha ħafna tal-problemi fil-kwalità li nqalgħu u titlob skuża lil-konsumaturi kollha li ġew affettwati.